

Informationen für Ihre Sicherheit

Persönliche Sicherheitsausrüstung (PSA)



Warnweste/Flammenhemmende
Besucherkitel



Lange Bekleidung



Helm, Gehörschutz, Sicherheitsbrille



Sicherheitsschuhe (S3)

Verbote



Motor aus während des Parkens
oder Verlassens des Fahrzeuges



Feuerzeuge und Flüssigkeiten



Rauchen ist ausschließlich in den
gekennzeichneten Bereichen erlaubt.



Fotografieren nur mit Erlaubnis



Alkohol und Drogen



Tiere

Anweisungen



An- und Abmeldung beim Pförtner
(alle Personen eines Fahrzeuges)



Höchstgeschwindigkeit: **10 km/h**



Beachten Sie den **Werkverkehr**. Er **hat immer Vorrang**. Besondere Beachtung gilt der Gefahr durch Radlader.



Für LKW-Fahrer:
Rückwärtsfahren nur mit Einweiser



Das Benutzen von Mobiltelefonen ist nur in den gekennzeichneten Bereichen erlaubt und während der Fahrt und des Laufens verboten.



Benutzen Sie als Fußgänger immer die Türen in unsere Hallen und gehen Sie nie durch Tore für Fahrzeuge. Halten Sie **3 m** Sicherheitsabstand zu Fahrzeugen.



Verlassen Sie nicht Ihre Besuchergruppe oder den ausgewiesenen Weg.



Berühren Sie kein Aluminium und keinen Tiegel, Verbrennungsgefahr! Bitte halten Sie einen Mindestabstand von **5 m** zu Flüssigaluminium.



Im Notfall nutzen Sie die **Fluchtwege** und suchen die ausgewiesenen **Sammelstellen** auf und warten auf weitere Hinweise.



Erste-Hilfe-Station: Jeder Vorfall und Unfall muss der Kontaktperson von Speira gemeldet werden.



+49 2181 1645-114
Intern: 2114



Sicherheitsregeln für Besucher Grevenbroich



Sehr geehrter Besucher,

es ist uns sehr wichtig, dass Sie unser Werk so sicher und gesund verlassen, wie Sie es betreten haben. Als Störfallbetrieb bitten wir Sie daher, die folgenden Sicherheitsregeln zu lesen und diese einzuhalten.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Wir wünschen Ihnen einen sicheren Tag!

